


งานพยาธิวิทยากายวิภาค

นำเสนอนวัตกรรม



Warm Light

เครื่องฝังสไลด์ชิ้นเนื้อพาราฟิน

ที่มาของปัญหา

ตัดชิ้นเนื้อเพื่อทำบล็อกชิ้นเนื้อ



ตัดบล็อกชิ้นเนื้อพาราฟิน



การลอยชิ้นเนื้อพาราฟิน
ในอ่างลอยชิ้นเนื้อพาราฟิน
เพื่อทำสไลด์ชิ้นเนื้อ



การฝังสไลด์ชิ้นเนื้อพาราฟินให้แห้ง



การละลายพาราฟินออกจากสไลด์ชิ้นเนื้อ





ปัญหา

- ใช้เวลามากกว่า 30 นาที
เพื่อฝังสไลด์ชิ้นเนื้อพาราฟิน
ให้แห้งสนิท
- ป้องกันการตัดบล็อกชิ้นเนื้อซ้ำ

การตัดบล็อกชิ้นเนื้อพาราฟิน

บล็อกชิ้นเนื้อพาราฟิน



เนื่องจาก

การลอกชั้นเนื้อพาราฟินในอ่างลอกชั้นเนื้อพาราฟิน เพื่อทำเป็นสไลด์ชั้นเนื้อพาราฟิน ต้องอาศัยน้ำเป็นตัวช่วย เพื่อให้แผ่นชั้นเนื้อพาราฟินเรียบตึง จึงวางบนแผ่นสไลด์ได้




วัตถุประสงค์

1. เพื่อค้นหาวิธีการฝังสไลด์ขึ้นเนื้อพาราฟินให้แห้งสนิทและใช้เวลาน้อยที่สุด ก่อนนำสไลด์ขึ้นเนื้อพาราฟินไปละลายพาราฟินออก
2. เพื่อป้องกันปัญหาการตัดบล็อกขึ้นเนื้อชำรุด ซึ่งมีสาเหตุมาจากขึ้นเนื้อเลื่อนไหล หรือแตกออก



เป้าหมาย

1. สามารถลดเวลาในการฝังสไลด์ชั้นเนื้อพาราฟินให้แห้ง โดยใช้เวลาน้อยกว่า 30 นาที
2. สามารถลดปัญหาการตัดบล็อกชั้นเนื้อชำรุด ซึ่งมีสาเหตุมาจากชั้นเนื้อเลื่อนเลื่อนไหล หรือแตกออก



ตัวชี้วัด

1. เวลาในการฝังสไลด์ขึ้นเนื้อพาราฟินให้แห้ง
2. จำนวนครั้งที่ต้องตัดบล็อกขึ้นเนื้อซ้ำ




กิจกรรมการพัฒนา

1. ขั้นตอนการวิเคราะห์ปัญหา

ปัญหาของการฝังสไลด์ชิ้นเนื้อพาราฟินแบบเดิม พบว่า

- วางสไลด์ชิ้นเนื้อพาราฟินที่ทำเสร็จแล้วไว้บนถาดในแนวระนาบ ทำให้มีน้ำค้างอยู่บนสไลด์
- ฝังสไลด์ชิ้นเนื้อพาราฟินให้แห้งสนิทที่อุณหภูมิห้อง จึงใช้เวลานานมากกว่า 30 นาที



กิจกรรมการพัฒนา

2. หาแนวทางแก้ไขปัญหา และออกแบบนวัตกรรม

การแก้ไขปัญหาการฝังสไลด์ชิ้นเนื้อพาราฟินแบบใหม่


- ใช้หลอดไฟที่สามารถให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 40-45⁰C ซึ่งเป็นอุณหภูมิเดียวกันกับน้ำในอ่างลอยชิ้นเนื้อ

แนวคิดมาจาก → การใช้หลอดไฟเพื่อให้อุณหภูมิในการปักไข่ไก่ในฟาร์มเลี้ยงไก่



- วางสไลด์ให้เอียงประมาณ 45 องศาจากพื้น เพื่อช่วยให้น้ำที่ค้างไหลออกได้

ภาพร่างการออกแบบนวัตกรรม



วัสดุอุปกรณ์



กิจกรรมการพัฒนา

3. การสร้างนวัตกรรม

การฝังสไลด์ชั้นเนื้อพาราฟินแบบใหม่

- ใช้หลอดไฟที่สามารถให้ความร้อนที่อุณหภูมิ $40-45^{\circ}\text{C}$ เพื่อฝังสไลด์ชั้นเนื้อพาราฟิน
แห้งสนิทด้านบนสไลด์ และเป็นอุณหภูมิที่เหมาะสม เพราะพาราฟินจะไม่ละลายได้



3. การสร้างนวัตกรรม

การฝังสไลด์ชั้นเนื้อพาราฟินแบบใหม่

- ทำถาดวางสไลด์ชั้นเนื้อพาราฟินให้เอียงทำมุมประมาณ 45 องศา เพื่อให้ น้ำที่ค้างอยู่บนแผ่นสไลด์ไหลออก และช่วยให้สไลด์ชั้นเนื้อพาราฟินแห้งเร็วขึ้น



กิจกรรมการพัฒนา

4. ทำการทดลองใช้งานและประเมินผล

วิธีการใช้งาน Warm Light (เครื่องฝังสไลด์)

- เปิดเครื่องไว้ก่อนใช้งานประมาณ 10 - 15 นาที เพื่อให้ถาดวางสไลด์มีความร้อนที่อุณหภูมิ $40-45^{\circ}\text{C}$
- วางสไลด์ชิ้นเนื้อพาราฟินที่ทำเสร็จแล้วไว้บนถาดวางสไลด์ โดยทำการจับเวลาการฝังสไลด์ชิ้นเนื้อพาราฟินให้แห้งสนิทและเหมาะสมก่อนนำไปละลายพาราฟิน
- จดบันทึกผลการทดลองใช้งานและประเมินผล



Warm Light (เครื่องฝังสไลด์ชั้นเนื้อพาราฟิน)



ข้อสังเกต

- ในสไลด์ชั้นเนื้อพาราฟินมีน้ำปน
อยู่จะมีลักษณะต่างๆ ดังนี้
- ชั้นเนื้อพาราฟินมีรอยแตก
 - ชั้นเนื้อพาราฟินไม่ติดกับสไลด์
 - ชั้นเนื้อพาราฟินพองน้ำ

การประเมินผล

ผลทางตรง

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	วิธีการปฏิบัติ						
		วิธีแบบเดิม	ผลการทดลองใช้งานนวัตกรรม					
			ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3	ครั้งที่ 4	ครั้งที่ 5	เฉลี่ย
1. เวลาในการฝังสไลด์ชิ้นเนื้อพาราฟินให้แห้ง	ลดเวลาในการฝังสไลด์ชิ้นเนื้อพาราฟินให้แห้ง	>30 นาที	17	15	16	15	15	15.6 นาที
2. จำนวนครั้งที่ตัดบล็อกชิ้นเนื้อชำ	ลดปัญหาการตัดบล็อกชิ้นเนื้อชำซึ่งเกิดจากชิ้นเนื้อพาราฟินเลื่อนไหลหรือแตกออก	8 ครั้ง	0	0	0	0	0	0 ครั้ง

ผลทางอ้อม

- ลดปัญหาการออกผลตรวจวินิจฉัยได้ล่าช้า จากการตัดบล็อกชิ้นเนื้อชำ

การผลการใช้งาน

จากการทดลองใช้งาน Warm Light (เครื่องฝังสไลด์ชั้นเนื้อพาราฟิน) พบว่า นักวิทยาศาสตร์การแพทย์มีความพึงพอใจต่อวิธีการใช้งานและผลการใช้งานของเครื่อง เนื่องจากสามารถลดเวลาในการฝังสไลด์ชั้นเนื้อพาราฟินให้แห้งได้ โดยใช้เวลาประมาณ 15 นาที และไม่พบปัญหาการตัดบล็อกรื้อชั้นเนื้อซ้า ซึ่งเกิดจากชั้นเนื้อพาราฟินเลื่อนไหล หรือแตกออก จึงออกผลตรวจวินิจฉัยชั้นเนื้อได้ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้

หมายเหตุ ความหนาบางและขนาดของชั้นเนื้อพาราฟิน มีผลต่อระยะเวลาในการฝังสไลด์ชั้นเนื้อพาราฟินให้แห้ง



แผนการพัฒนา

- ทำให้มีรูปทรงที่สวยงามขึ้นกว่าเดิม
- สร้างให้มีขนาดใหญ่ขึ้น เพื่อวางสไลด์ได้เยอะกว่าเดิมตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น
- ตัดนาฬิกาจับเวลา เพื่อเตือนเมื่อฝั่งสไลด์ขึ้นเนื้อพาราฟินครบตามระยะเวลา



